

优化脱模剂的应用和整个过程，以减少浪费



脱模剂:

- 有机溶剂型脱模剂
- 混合脱模剂（溶剂20-50%）和共溶剂（<20））
- 水性脱模剂

问题:

- 不合适的应用
- 过程中的误用
- 环境和安全因素

在UTECH Las Américas提出的解决方案:

- 良好稀释的窍门
- 关于脱模剂运输的建议
- 正确使用应用设备
- 脱模剂中锡组分的现状及脱模剂中的锡组分去除